

有明清掃工場<休炉2、停止3>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
70	1号炉	休炉	R2.3.3	10:08	R2.3.3	12:03	R2.3.12	15:22	R2.3.13	5:56	1号炉No.1反応蒸発塔下部ロータリバルブが過電流で停止した。現場確認したところ、異物のかみ込みが疑われ、復旧が困難であったため、1号炉を立ち下げた。
63	タービン発電機	停止	R2.2.14	17:21					R2.3.2	17:18	グランド蒸気復水器用排風機が過負荷により停止した。現場確認を行った結果、異音が確認されたことから、グランド蒸気復水器用排風機の点検補修のため蒸気タービンを停止した。
54	1号ごみクレーン	停止	R2.1.15	17:30					R2.1.20	12:00	日常点検時、1号ごみクレーンの給電ケーブルプラグの破損を発見したため、1号ごみクレーンを停止した。
44	1号ごみクレーン	停止	R1.11.22	14:00					R1.11.24	11:10	月例点検中に、1号ごみクレーンのワイヤーロープ(バケット付近)にストランドの破断を発見したため、1号ごみクレーンを停止した。
38	1号炉	休炉	R1.10.23	18:30	R1.10.23	21:30	R1.11.1	14:35	R1.11.2	5:12	No.1飛灰搬送装置の閉塞解除作業を実施中、No.2飛灰搬送装置の閉塞が発生した。解除が困難なため、1号炉を立ち下げた。

千歳清掃工場 <休炉2、停止1>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
68	1号炉	休炉	R2.3.1	9:07	R2.3.1	10:30	R2.3.3	16:58	R2.3.4	15:01	ごみクレーン自動運転中、投入動作ができなくなった。PLC、ブレーカーの入り切りを行うも復旧の見込みが無く、運転継続は困難と判断し、焼却炉を立ち下げた。
26	1号炉	休炉	R1.9.5	5:52	R1.9.5	7:01	R1.9.14	15:06	R1.9.15	11:01	No.2ボイラダストコンベヤの故障が発生した。現場にて正逆転を試みたが、動作不能であったため運転継続は困難と判断し、焼却炉を立ち下げた。
20	2号ごみクレーン	停止	R1.8.2	17:41					R1.8.5	15:28	No.2ごみクレーンバケット給電ケーブルリール巻上用電動機の冷却用ファン電動機より異音およびサーマルトリップが発生したため、調査補修のため停止した。
74	1号炉	休炉	H31.3.30	22:29	H31.3.30	23:45	H31.4.4	14:16	H31.4.5	11:11	「炉・ボイラ系 炉用C/C PLC 異常発生」が発報し、押込ファン・二次燃焼ファンが停止した。押込ファン・二次燃焼ファンの手動運転を行ったが、運転継続は困難と判断し、焼却炉を立ち下げた。

江戸川清掃工場 <休炉1、停止1>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
72	2号炉	休炉	R2.2.28	17:00	R2.3.5	14:12	R2.3.13	17:54	R2.3.14	11:34	減温塔入口ガス圧力が低下し、ボイラ伝熱管部(スクリーン管及び過熱器管)の閉塞が疑われるため焼却炉を停止した。
55	1号ごみクレーン	停止	R2.1.21	5:52					R2.2.25	13:00	1号ごみクレーン自動運転時、クレーン重故障(ケーブルリール故障)が発報し、当該回路のブレーカがトリップしていた。再投入を試みたが、瞬時トリップし、復旧できず。原因調査のため使用を停止した。

墨田清掃工場 <休炉4、停止0>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
82	1号炉	休炉	R2.3.31	13:30	R2.3.31	16:57					タービン主蒸気止弁の調整ねじから蒸気漏れが発生し、補修のため焼却炉を立ち下げた。
80	1号炉	休炉	R2.3.26	22:00	R2.3.27	0:00	R2.3.30	13:59	R2.3.31	16:24	タービン主蒸気止弁のドレン弁から蒸気漏れが発生し、補修のため焼却炉を立ち下げた。
30	1号炉	休炉	R1.9.12	11:40	R1.9.12	12:09	R1.9.13	14:39	R1.9.14	12:51	計装関係の遮断器が作動し、運転制御に必要な計器が異常な値となったため、燃焼制御が困難となり焼却炉を立ち下げた。
29	1号炉	休炉	R1.9.9	2:23	R1.9.9	4:55	R1.9.11	14:20	R1.9.12	11:05	No.2アンモニア水貯槽において、アンモニア水の漏えいが発生した。したがって、アンモニア水の供給を行えず、窒素酸化物の濃度制御が困難となったため、1号炉を立ち下げた。

北清掃工場 <休炉2、停止2 >

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
37	1号炉	休炉	R1.10.20	11:50	R1.10.21	13:00	R1.10.24	23:13	R1.10.25	13:56	場内点検中に、ごみ供給部水冷ジャケット付近からの漏水を確認した。調査するため、焼却炉を立ち下げた。
32	1号ごみクレーン	停止	R1.9.18	12:00					R1.9.19	16:00	1号ごみクレーン運転中に、制御電源回路が漏電しクレーンが停止した。再起動したところ、バケットがバンカに降りたまま上昇しなくなった。原因は、雨漏りによりトロリーに水がかかったためと思われるが詳細を調査中である。
25	1号炉	休炉	R1.8.20	10:00	R1.8.29	16:10	R1.9.9	20:42	R1.9.10	11:14	ラインオフダンパ3箇所腐食による穴あき及び亀裂が発生した。仮補修を行い経過を観察していたが改善されなかったため、焼却炉を立下げ、補修工事を行う。
14	1号ごみクレーン	停止	R1.6.27	23:00					R1.6.29	11:30	1号ごみクレーン点検時に、北東側支持ワイヤーロープにキンクが発生していることを発見した。そのため、1号ごみクレーンを使用禁止とした。

新江東清掃工場 <休炉3、停止2>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
66	3号ごみクレーン	停止	R2.2.19	14:51					R2.3.3	18:30	「No.3ごみクレーンケーブルリール巻下げ不可」の警報が発報した。調査の結果、スーパートルクリール本体のトランス及び電磁接触器が故障していた。横行・走行・巻上げは可能だったので、補修のためNo.3ごみクレーンを宙吊り状態で格納し停止した。
64	1号炉	休炉	R2.1.4	10:30	R2.2.15	21:00	R2.2.21	16:18	R2.2.22	15:20	日常点検時、1号炉エコノマイザ管寄せより蒸気漏れを発見した。仮補修を行い経過観察したが、徐々に漏れが大きくなった。当該設備の調査・補修のため、焼却炉を立ち下げた。
49	3号炉	休炉	R1.11.16	11:00	R1.12.13	21:01	R1.12.23	16:07	R1.12.24	14:41	日常点検時、3号炉灰冷却水槽より未燃ごみが確認された。明らかに他炉より量が多く、堆積している箇所から、燃焼ストーカの可動ブロックが脱落している可能性がある。燃焼ストーカ下シュートのブリッジや火の粉によるシュート焼損の懸念もあり、調査・補修のため3号炉を立ち下げる。
16	3号炉	休炉	R1.7.10	5:23	R1.7.11	14:00	R1.7.16	15:29	R1.7.17	17:34	3号炉バグフィルターの差圧が計測値の上限(3,000Pa)を振り切った。調査したところ、循環ダンパが閉まり切らず、バグフィルターの逆洗が十分にできていなかった。補修のため3号炉を立ち下げる。
15	1号ごみクレーン	停止	R1.7.4	8:06					R1.7.5	14:24	「No.1ごみクレーンバケット電動機ブレーカトリップ」警報が発報した。ブレーカの二次側及び電動機にて絶縁測定を実施したところ、W相の給電ケーブルの絶縁がゼロであった。横走行・巻上はできるがバケット開閉ができないため、No.1ごみクレーンを格納し停止した。

港清掃工場 <休炉7、停止0>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
79	2号炉	休炉	R2.3.23	14:59	R2.3.23	16:45	R2.3.23	18:06	R2.3.23	23:09	2号炉煙突側塩化水素濃度計において、測定精度を維持するために測定用電極の再生が毎日自動で行われているが、その再生が正常に行われず、異常値が出力されたため、焼却炉を立ち下げた。
45	1号炉	休炉	R1.11.19	11:00	R1.11.22	14:00	R1.11.30	21:00	R1.12.1	11:34	ボイラ下部ホッパ閉塞の疑いがあり、炉内圧力制御が徐々に困難となったため焼却炉を立ち下げた。
22	2号炉	休炉	R1.8.6	10:55	R1.8.6	13:30	R1.8.16	21:00	R1.8.17	11:02	No.1アンモニア水ポンプの整備中に、継手からアンモニア水が漏えいした。窒素酸化物除去設備にアンモニア水の供給がおこなえず、窒素酸化物の制御が困難となったため、2号炉を立下げた。
21	3号炉	休炉	R1.8.6	10:55	R1.8.6	12:30	R1.8.18	21:00	R1.8.19	10:31	No.1アンモニア水ポンプの整備中に、継手からアンモニア水が漏えいした。窒素酸化物除去設備にアンモニア水の供給がおこなえず、窒素酸化物の制御が困難となったため、3号炉を立下げた。
17	2号炉	休炉	R1.6.7	10:00	R1.7.12	14:00	R1.7.23	21:08	R1.7.24	11:18	ボイラ下部ホッパ閉塞の疑いがあり、炉内圧力制御が徐々に困難となったため焼却炉を立ち下げた。
11	3号炉	休炉	R1.6.6	23:48	R1.6.7	3:00	R1.7.8	13:15	R1.7.9	11:12	ボイラ下部ホッパの閉塞により、炉内圧力制御が困難となったため焼却炉を立ち下げた。
10	2号炉	休炉	R1.5.28	14:05	R1.5.28	15:40	R1.5.28	17:31	R1.5.28	23:00	ごみホッパがブリッジし、解除不能なため、焼却炉を立下げた。
68	1号炉	休炉	H31.2.21	15:30	H31.2.21	17:00	R1.6.7	21:00	R1.6.8	11:10	1号FDFから異常振動音が確認されたため、焼却炉を立ち下げる。

豊島清掃工場 <休炉1、停止2>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
76	1号炉	休炉	R2.3.3	10:56	R2.3.16	9:03	R2.3.16	17:27	R2.3.16	23:57	誘引ファン入口ダンパの開度制御が不調となり、炉内圧力制御に乱れが生じた。その後復旧したが、発生頻度の増加と影響が大きくなってきたことから、機器の部品交換をするため、焼却炉を立ち下げた。
24	1号ごみクレーン	停止	R1.8.26	9:47					R1.8.26	11:00	1号ごみクレーン自動運転中、西側走行モータ付近より異音が発生した。調査の結果、ギアボックス内部のピニオン部のがたつきが確認されたため、クレーンを格納し、当該モータを取り外して詳細調査を行った。
1	ごみクレーン	停止	H31.4.8	17:59					H31.4.9	16:00	1号ごみクレーン自動運転中、「巻上作業オーバータイム」警報が発報した。調査の結果、給電ケーブルの切断を発見した。

渋谷清掃工場 <休炉1、停止3>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
81	2号ごみクレーン	停止	R2.3.27	13:06					R2.3.31	16:00	No.2ごみクレーン自動運転中、主回路トリップ及び開閉トリップ警報が発報した。開閉トリップが復旧せず、バケットの開閉ができないため、クレーンを格納位置に移動し停止した。
48	1号炉	休炉	R1.12.5	10:00	R1.12.13	2:00	R1.12.20	2:06	R1.12.20	16:25	減温装置の閉塞により、炉内圧制御が困難となったため焼却炉を立ち下げた。
41	1号ごみクレーン	停止	R1.10.28	18:00					R1.10.31	16:00	No.1ごみクレーンの点検中、支持ワイヤー2本のキックを発見した。このためクレーンを使用禁止とした。
12	1号ごみクレーン	停止	R1.6.7	4:04					R1.6.7	16:23	No.1ごみクレーンの主回路トリップ警報が発報した。調査したところ、給電ケーブル巻上用電動機の不良が疑われ、交換することとした。クレーンは格納位置に移動し停止した。

中央清掃工場 <休炉2、停止3>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
62	2号ごみクレーン	停止	R2.2.12	15:28					R2.2.15	17:00	2号ごみクレーン手動運転時、異音が聞こえたため、点検を実施した。横行側のベアリングが故障していたため、使用禁止とした。
58	2号炉	休炉	R2.1.29	5:21	R2.1.29	11:30	R2.2.10	15:37	R2.2.11	14:19	5時21分に2号炉ボイラ灰搬出装置の故障が発報した。スクリーコンベヤの正逆転を行ったが、過負荷で動作しないため、灰等の詰まりが考えられる。調査のため、焼却炉を立ち下げた。
23	2号ごみクレーン	停止	R1.8.11	17:28					R1.8.14	11:00	2号ごみクレーン自動運転時、乱巻警報が発報したため、点検を実施した。ワイヤロープ4本のうち、1本のストランドが破断していたため、使用禁止とした。
6	タービン発電機	停止	H31.4.30	10:50					R1.5.6	9:24	発電機の始動時に発電機重大故障(AVR故障)のため、発電機の立上げを中止した。
4	2号炉	休炉	H31.4.29	1:08	H31.4.29	2:13	H31.4.29	11:32	H31.4.29	20:16	No.1燃焼ストーカ異常が発報し不具合が発生した。調査のため焼却炉を立ち下げた。

板橋清掃工場 <休炉7、停止2>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
75	2号炉	休炉	R2.3.15	14:50	R2.3.15	16:30					2号炉ボイラ下ダストコンベヤを点検したところ、灰が湿っていることを確認した。調査の為、2号焼却炉を立ち下げた。
61	1号炉	休炉	R2.2.11	6:10	R2.2.11	17:34	R2.2.19	15:35	R2.2.20	11:06	1号炉主灰コンベヤBのコンベヤチェーンが破断した。運転継続ができないため、焼却炉を立ち下げた。
57	2号炉	休炉	R2.1.27	15:10	R2.1.27	18:19	R2.1.27	22:00	R2.1.27	22:27	3号ごみクレーンが2号ごみホッパ上で停止してしまったため、焼却炉を立ち下げた。
56	3号ごみクレーン	停止	R2.1.27	15:10					R2.3.24	12:07	遠心カススイッチ故障のため、3号ごみクレーンが2号ごみホッパ上で停止してしまった。
51	2号ごみクレーン	停止	R1.12.18	11:16					R1.12.20	15:30	ケーブルリール過負荷が発生し、ごみクレーンが停止した。調査を行ったが、3台あるケーブルリール巻き上げ用電動機のうち1台の絶縁不良が確認された。クレーンは格納し、使用を停止した。
46	1号炉	休炉	R1.11.26	17:15	R1.11.26	18:35	R1.12.2	15:43	R1.12.3	16:55	1号焼却炉主灰シュートが閉塞した。運転継続困難なため、1号焼却炉を立ち下げた。
13	2号炉	休炉	R1.6.7	17:30	R1.6.15	0:00	R1.6.21	15:00	R1.6.22	14:03	ろ過式集じん機A-1室の入口ダクト・ホッパが閉塞した。槌打等の処置を試みたが回復せず、復旧のため立ち下げた。
9	1号炉	休炉	H31.3.30	11:00	R1.5.24	0:00	R1.5.30	21:37	R1.5.31	15:11	ごみホッパジャケットからの冷却水漏れが発生し、冷却水量を抑えて運転を継続していたが、燃焼悪化のため焼却炉を立ち下げた。
7	2号炉	休炉	H31.3.22	16:20	R1.5.10	0:00	R1.5.16	20:04	R1.5.17	16:11	ごみホッパジャケットからの冷却水漏れが発生し、冷却水量を抑えて運転を継続していたが、燃焼悪化のため焼却炉を立ち下げた。

多摩川清掃工場 <休炉1、停止1>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
50	2号炉	休炉	R1.12.15	8:20	R1.12.17	20:04	R1.12.20	19:17	R1.12.21	15:09	エコノマイザ給水出口圧力配管において漏れのある可能性があり、調査のため焼却炉を立ち下げた。
31	Bごみクレーン	停止	R1.9.15	18:56					R1.10.4	18:00	ごみクレーンB号故障が発報した。現場確認したところ、給電ケーブルがバケットの爪に絡まってケーブルが損傷し、巻取り装置が故障していたため、ごみクレーンB号を停止した。

足立清掃工場 <休炉4、停止0>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
73	2号炉	休炉	R2.3.8	9:15	R2.3.8	10:43	R2.3.13	15:15	R2.3.14	11:28	No.3燃焼ストーカの下部に、通常よりも大きい形状の不燃物が落下していることを確認したので、調査のため焼却炉を立ち下げた。
52	2号炉	休炉	R1.12.5	11:00	R1.12.20	18:10	R1.12.25	10:38	R1.12.26	4:32	No.2自工場主灰コンベヤチェーンの sprocket の歯車が破損していることを確認した。sprocket の交換のため、焼却炉を立ち下げた。
34	1号炉	休炉	R1.10.2	14:00	R1.10.2	16:25	R1.10.3	22:04	R1.10.4	15:21	No.1乾燥ストーカ下シュートの閉塞を確認したので、調査のため焼却炉を立ち下げた。
27	2号炉	休炉	R1.9.5	14:20	R1.9.5	16:37	R1.9.12	16:43	R1.9.13	10:12	No.3乾燥ストーカ下シュートの閉塞を確認したので、調査のため焼却炉を立下げた。

品川清掃工場 <休炉2、停止0>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
74	1号炉	休炉	R2.3.8	20:58	R2.3.11	11:00	R2.3.12	15:23	R2.3.13	19:15	1号炉ろ過式集じん器、煙突ばいじん計の数値異常を確認した。原因調査のため、焼却炉を立ち下げた。
71	1号炉	休炉	R2.3.3	11:00	R2.3.3	15:30	R2.3.5	15:31	R2.3.6	11:36	No.1ボイラ灰搬出コンベヤ内部の閉塞を確認した。運転継続は困難と判断し、焼却炉を立ち下げた。

葛飾清掃工場 <休炉1、停止2>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
59	1号炉	休炉	R2.1.30	8:30	R2.1.30	9:30	R2.2.3	19:40	R2.2.4	11:35	1号焼却炉の燃焼ストーカ上に鉄板が混入していることを確認した。シュート等が閉塞する可能性があるため、焼却炉を立ち下げた。
47	2号ごみクレーン	停止	R1.12.4	17:30					R1.12.7	13:40	No.2ごみクレーン日常点検時にワイヤロープのキックを確認したため、No.2ごみクレーンを停止した。
36	2号ごみクレーン	停止	R1.10.15	18:00					R1.10.17	13:00	No.2ごみクレーン日常点検時にワイヤロープの一部破断を確認したため、No.2ごみクレーンを停止した。

世田谷清掃工場 <休炉2、停止5>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
78	1号ごみクレーン	停止	R2.3.18	13:56							1号ごみクレーン巻上インバータのトリップが発生後、ごみバンカ内において着床状態で停止し運転不能となった。
69	2号ごみクレーン	停止	R2.3.1	15:55					R2.3.2	11:50	2号ごみクレーンにおいて、PLC異常が格納状態で発報した。これにより通信状態の調査を実施するため、2号ごみクレーンの使用を停止した。
40	2号炉	休炉	R1.10.24	3:45	R1.10.24	9:09	R1.11.1	22:44	R1.11.2	14:30	2号ごみクレーン巻上インバータトリップの多発後、ごみクレーン巻上直流ヒューズ断となり、破碎ごみバンカ内の2号炉破碎ごみホッパ直前で運転不能となった。ごみ投入不可能となったため2号炉を立ち下げた。
39	2号ごみクレーン	停止	R1.10.24	3:45					R1.11.29	11:00	2号ごみクレーン巻上インバータトリップの多発後、ごみクレーン巻上直流ヒューズ断となり、破碎ごみバンカ内の2号炉破碎ごみホッパ直前で運転不能となった。
5	2号炉	休炉	H31.4.27	17:15	H31.4.29	11:49	R1.5.1	22:15	R1.5.2	17:03	スートブロワ蒸気管の保温材下部からドレンの滴下を発見した。調査したところ、スートブロワ主蒸気止め弁(手動弁)一次側からの蒸気もれが原因であった。フランジパッキン取替のため、焼却炉を立ち下げた。
3	1号ごみクレーン	停止	H31.4.26	13:55					H31.4.26	21:05	クレーンバケット油温上昇警報が発報し、1号ごみクレーンのバケット開閉ができなくなった。現場計では油温に異常がなく、電気系の異常が疑われたため使用停止した。
2	2号ごみクレーン	停止	H31.4.24	13:53					H31.4.29	17:55	2号ごみクレーンバケット開閉MCCBがサーマルトリップした。現場確認したところ、給電ケーブルのスリップリング周辺が一部溶けていた。格納位置まで移動させ、使用を停止した。

大田清掃工場 <休炉1、停止4>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
65	1号ごみクレーン	停止	R2.2.17	11:49					R2.2.18	16:36	No. 1ごみクレーン重故障(開閉装置異常)、開閉ELCBトリップの警報が発報し、バケットの開閉ができなくなった。給電ケーブルの損傷及び絶縁不良が疑われるため、ごみクレーンを停止した。
53	No.1灰クレーン	停止	R1.12.21	9:00					R1.12.27	15:00	No.1灰クレーン運転中、油漏れを発見したため調査したところ、バケット開閉用の油圧シリンダから油が漏れているのを確認した。開閉動作中は断続的に油が漏れてしまうため、灰クレーンの使用を停止した。
43	2号ごみクレーン	停止	R1.11.13	12:11					R1.11.14	16:40	No.2ごみクレーン重故障(開閉装置異常)、開閉ELCBトリップの警報が発報し、バケットの開閉ができなくなった。給電ケーブルの損傷及び絶縁不良が疑われるため、ごみクレーンを停止した。
42	1号炉	休炉	R1.10.20	20:26	R1.10.30	0:02	R1.11.1	16:11	R1.11.2	7:30	空気予熱器蒸気流量上限警報が発報したため、調査を実施したところ、蒸気式空気予熱器の内部で異音がしていた。蒸気漏れが疑われるため、調査のため、焼却炉を立ち下げた。
28	2号ごみクレーン	停止	R1.9.5	15:33					R1.9.6	16:30	No.2ごみクレーン開閉装置異常(インバータ周波数異常)の警報が発報し、バケットの開閉ができなくなった。給電ケーブル又は開閉モータの絶縁不良が疑われるため、ごみクレーンを停止した。

練馬清掃工場 <休炉5、停止1>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
77	1号炉	休炉	R2.3.17	7:00	R2.3.17	8:36	R2.3.17	12:21	R2.3.17	14:26	1号燃烧ストーカ(左側)の油圧シリンダロッドが脱落し、再接続を試みるも復旧までに時間を要すると判断したため焼却炉を立ち下げた。
67	2号炉	休炉	R2.2.17	12:50	R2.2.25	16:30	R2.2.28	18:11	R2.2.29	19:12	2号炉乾燥段ストーカ循環水の漏洩の疑いがあるため、調査及び補修のため焼却炉を立ち下げた。
60	1号炉	休炉	R2.2.4	2:00	R2.2.7	18:00	R2.2.12	15:15	R2.2.13	12:32	1号炉燃焼段ストーカ循環水の漏洩の疑いがあるため、調査及び補修のため焼却炉を立ち下げた。
33	2号炉	休炉	R1.9.22	11:45	R1.9.22	15:45	R1.9.23	16:41	R1.9.24	13:13	2号燃焼ストーカ(左側)の動作不良を確認し、現場操作を試みるも復旧の見込みが立たないため焼却炉を立ち下げた。
19	1号炉	休炉	R1.8.1	10:40	R1.8.1	10:40	R1.8.1	10:57	R1.8.1	11:31	1号焼却炉運転中、1号誘引ファンがインバータの過電圧によりトリップし停止した。そのため焼却炉がインターロックにより緊急停止した。
8	1号ごみクレーン	停止	R1.5.20	14:06					R1.5.21	15:30	1号ごみクレーンを手動運転中、クレーンバケットへの給電ケーブルが断線したため、主幹ブレーカがトリップし、クレーンバケットの開閉が出来なくなった。故障機を格納位置に退避させ、使用を停止した。
73	ごみクレーン	停止	H31.3.24	6:50					H31.4.5	12:10	No.2ごみクレーンを手動運転中、「バケットMCB・サーマルトリップ」が発生しクレーンバケットの開閉が出来なくなった。故障機を格納位置に退避させ、使用を停止した。

杉並清掃工場 <休炉1、停止0>

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
35	1号炉	休炉	R1.10.4	14:38	R1.10.4	15:40	R1.10.15	15:09	R1.10.16	14:38	1号No.1ボイラ給水ポンプから異音、給水の漏れが発生した。調査のため、蒸気タービン及び焼却炉を立下げた。

多摩川清掃工場 灰溶融炉 <休炉 1、停止0 >

連番	炉	状況	発生日時		立下日時		立上日時		復旧日時		故障内容・備考等
			日	時	日	時	日	時	日	時	
18		休炉	R1.7.14	4:00	R1.7.14	4:00			R1.7.17	7:00	スラグポート差圧が上昇し、溶融炉内圧を負圧に保てなくなったため、溶融炉を立ち下げた。

葛飾清掃工場 灰溶融炉 <休炉 0、停止 0 >

令和元年度 清掃工場 故障による休炉 49件、停止32件

令和元年度 灰溶融炉 故障による休炉 1件、停止 0件